

Z4121

Stromwandler / Current transformer

Transformateur d'intensité / Transformador de intensidad

3-348-664-21
3/12.10

1 Mechanischer Einbau

Der Stromwandler ist für die Montage auf einer Normschiene 35 mm nach DIN EN 50022 bestimmt.

- ▷ Schnappen Sie den Stromwandler auf die Stromschiene auf.




Bild 1 Maßbild und Lage der Anschlüsse

1 Mechanical installation

The current transformer is intended for installation on a 35 mm standard rail according to DIN EN 50022.

- ▷ Snap the current transformer onto the standard rail.




Figure 1 Dimensional drawing and location of the connectors

2 Elektrischer Anschluss

- ▷ Ziehen Sie die Zuleitungen zu den Verbrauchern durch die Stromwandler 1 bis 4, Bild 1. Durchmesser $\leq 8,8$ mm.

Hinweis: Bei kleinen Strömen kann die Auflösung durch mehrfaches Durchstecken der Zuleitungen erhöht werden.
Dabei gilt: Eingangsstrom \cdot Windungszahl ≤ 40 A.

- ▷ Schließen Sie die Ausgänge nach Bild 2 und 3 an.




Bild 2 Anschluss der Ausgänge bei Drehstrom (Wandler 1 ... 3)

2 Electrical connection

- ▷ Thread the leads to the consumers through the current transformers 1 to 4, Figure 1. Diameter ≤ 8.8 mm.

Note: For low current, the resolution can be improved by multiple threading of the leads.
It applies: Input current \cdot number of turns ≤ 40 A.

- ▷ Connect the outputs as shown in figure 2 and 3.




Figure 2 Connection of the outputs for 3-phase current systems (transformers 1 ... 3)




Bild 3 Anschluss der Ausgänge bei Wechselstrom

GTZ4121000R0001 (3 Wandler) geeignet für
1 Drehstromverbraucher (Wandler 1 ... 3) oder
3 Wechselstromverbraucher

GTZ4121000R0002 (4 Wandler) geeignet für
4 Wechselstromverbraucher oder
1 Drehstromverbraucher (Wandler 1 ... 3) und
1 Wechselstromverbraucher (Wandler 4)




Figure 3 Connection of the outputs for AC systems

GTZ4121000R0001 (3 transformers) suited for
1 three-phase consumer (transformers 1 ... 3) or
3 AC consumers

GTZ4121000R0002 (4 transformers) suited for
4 AC consumers or
1 three-phase consumer (transformers 1 ... 3) and
1 AC consumer (transformer 4)

1 Montage mécanique

Le transformateur d'intensité est prévu pour être monté sur un rail normalisé de 35 mm suivant DIN EN 50022.

- Enclitez le transformateur d'intensité sur le rail.




Illustration 1 Schéma dimensionnel et position des branchements

2 Branchement électrique

- Tirez les fils d'alimentation des charges électriques à travers les transformateurs d'intensité 1 à 4, illustration 1.
Diamètre ≤ 8,8 mm.

Remarque: en cas de faibles courants, la résolution peut être augmentée en faisant passer plusieurs fois les fils d'alimentation. Dans ce cas:
courant d'entrée · nombre de boucles ≤ 40 A.

- Raccordez les sorties suivant les illustrations 2 et 3.




Illustration 2 Branchement des sorties avec un courant triphasé (transformateurs 1 ... 3)




Illustration 3 Branchement des sorties avec un courant alternatif

- GTZ4121000R0001 (3 transformateurs) approprié pour
1 charge à courant triphasé (transformateurs 1 ... 3)
ou 3 charges à courant alternatif
- GTZ4121000R0002 (4 transformateurs) approprié pour
4 charges à courant alternatif ou
1 charge à courant triphasé (transformateurs 1 ... 3) et
1 charge à courant alternatif (transformateur 4)

1 Montaje

Este transformador de intensidad está concebido para un montaje sobre carril normalizado 35 mm según DIN EN 50022.

- Enclar el transformador en el carril normalizado.




Figura 1 Croquis y ubicación de las conexiones

2 Conexionado eléctrico

- Tender las líneas hacia los receptores pasando a través de los transformadores 1 hasta 4, figura1.
Diámetro ≤ 8,8 mm.

Nota: En el caso de intensidades pequeñas se puede aumentar la resolución pasando las líneas varias veces a través de los transformadores.

Entonces deberá regir:
intensidad de entrada · numero de espiras ≤ 40 A.

- Conectar las salidas según las figuras 2 y 3.



Figura 2 Conexión de las salidas en corriente trifásica (transformadores 1 ... 3)




Figura 3 Conexión de las salidas en corriente alterna

- GTZ4121000R0001 (3 transformadores) apropiado para
1 receptor trifásico (transformadores 1 ... 3)
o 3 receptores de corriente alterna
- GTZ4121000R0002 (4 transformadores) apropiado para
4 receptores de corriente alterna o
1 receptor trifásico (transformadores 1 ... 3) e
1 receptor de corriente alterna (transformador 4)