SINEAX VS52 Trennverstärker mit Speisefunktion



162 991

Allgemeine Eigenschaften

Der VS52 ist ein Trennverstärker mit galvanischer 4-Wege Trennung zur Übertragung/Konvertierung von mA und V Signale. Zusätzlich ist er in der Lage einen 2-Draht-Messumformer zu speisen.

Merkmale/Nutzen:

- Hohe Genauigkeit
- Sehr schmales Gehäuse (6,2 mm)
- Befestigung auf 35 mm DIN Schiene
- Spannungsversorgung über Rückwandbus möglich
- Anschluss über Zugfederklemme
- Galvanische 4-Wege Trennung
- Konfiguration über DIP-Schalter

Technische Daten

iechnische daten				
Hilfsenergie	19,2 30 V DC			
Stromaufnahme	max. 23mA bei 24Vdc (Ausgang 20mA ohne Speisefunktion)			
Suomaumanne	max 45mA bei 24Vdc (Ausgang 20mA mit Speisefunktion)			
Leistungsaufnahme	< 500 mW			
Spannungseingang	010 V, 210 V, 05 V, 15 V, Eingangsimpedanz 110 k Ω			
Stromeingang (max. 24 V)	020 mA, 420 mA, Eingangsimpedanz 35 $Ω$			
Ausgangsspannung	05 V DC, 15 V DC, 010 V DC und 210 V DC			
Ausyanysspannung	Minimale Bürde 2 kΩ			
Ausgangsstrom	020 mA, 420 mA, 200 mA und 204 mA			
Ausyanyssirom	Maximale Bürde 500 Ω			
Schutz Stromausgang	Ca. 25 mA			
Speisefunktion (AUX)	1721Vdc, max. 25mA / 18 Vdc bei 24 V HE			
Einstellzeit (10-90%)	50 Hz: max. 41 ms ohne Filter und 88 ms mit Filter			
Ellistelizett (10-9070)	60 Hz: max. 35 ms ohne Filter und 74 ms mit Filter			
Auflösung	1 mV für Spannungsausgang, 2 µA für Stromausgang			
Prüfspannung	1,5 kV (50Hz für 1 Min.)			
Schutzart	IP20			

Genauigkeitsangaben


Referenzbedingungen	Umgebungstemperatur	25°C		
	Hilfsenergie	24 V		
	Bezugswert	Messspanne		
Grundgenauigkeit	±0.1%			
(bei Referenz)	±0,170			
Temperatureinfluss	Kleiner als 120 ppm/K			
Linearisierungsfehler Tank zylindrisch liegend 0,05%				

Umgebungsbedingunger

Betriebstemperatur	− 20…+ 65°C	
Lagertemperatur	− 40…+ 85°C	
Luftfeuchtigkeit	1090% bei 40°C (nicht kondensierend)	
Einsatzbereich	Innenräume bis 2000m über Meer	
LED	Begrenzung der Eingangs- oder Ausgangs-Bereichsüberschreitung,	
LED	interne Fehler	
Anschlüsse	Zugfederklemmen	
Leiterquerschnitt	0,22,5 mm2	
Gehäuse	PBT (schwarz)	
Abmessungen, Gewicht	6,2 x 93,1 x 102,5 mm, 46 g	
	EN 61000-6-4/2002 (elektromagnetische Emission, industrielle	
	Umgebung)	
Normen	EN 61000-6-2/2005 (elektromagnetische Immunität, industrielle	
Normon	Umgebung)	
	EN 61010-1/2001 (Sicherheit)	
CE	Alle Schaltungen müssen mit doppelter Isolierung gegen Schaltun	
	gen mit gefährlicher Spannung isoliert werden. Der Speisungstrans	
	former muss der Norm EN 60742: «Isolierungstransformatoren und	
	Sicherheitstransformatoren» entsprechen.	

Anweisungen zur Installation

Der Signalkonverter ist für die Montage auf Schienen nach DIN 46277 ausgelegt





Montage des Signalkonverters



1. Setzen Sie den Signalkonverter in den oberen Teil der Schiene ein. 2. Drücken Sie den Signalkonverter nach unten.

1. Hebeln Sie mit einem Schraubendreher (wie auf der Abbildung gezeigt) 2. Drehen Sie den Signalkonverter nach oben.

Entfernung des Signalkonverters

Für eine bessere Belüftung des Signalkonverters empfehlen wir die Montage in vertikaler Stellung. Vermeiden Sie die Installation der Signalkonverter über Geräten, die Wärme erzeugen. Wir empfehlen die Installation im unteren Bereich des Schaltschrankes.

Verwenden des CB-Power-Bus







- 1. Stecken Sie die CB-Power-Bus Anschlüsse zusammen, um die erforderlichen Anzahl von Steckplätzen zu erzielen.
- 2. Setzen Sie den CB-Power-Bus in die Schiene ein, indem Sie ihn dazu auf der oberen Seite einsetzen und nach unten drücken.

WICHTIG: Beachten Sie die Einbaulage gemäss Bild. Andernfalls sind die Signalkonverter kopfüber montiert.



- Schliessen Sie nie die Spannung direkt am CB-Power Bus an!

- Greifen Sie die Spannung nie direkt über die Klemme des CB-Power

Einstellung der DIP-Schalter

Werkseinstellung

Der Signalkonverter wird mit allen DIP-Schalter in OFF Position ausgeliefert. Die Einstellungen entsprechen den folgenden Werten:


Eingangssignal	020 mA			
Netzbrummfilter	50 Hz			
Eingangsfilter	aktiv			
Ausgangssignal-Invertierung	inaktiv			
Linearisierung	inaktiv			
Ausgangssignal	020 mA			
Bereichsüberschreitung	±5%			

Obige Einstellungen sind nur gültig, wenn alle DIP-Schalter auf OFF stehen. Wird ein DIP-Schalter verändert, ist es erforderlich, alle andern Parameter separat, entsprechend nachfolgenden Tabellen einzustellen.

ACHTUNG: Für alle nachfolgenden Tabellen:

Einstellungen über DIP-Schalter nur im spannungslosen Zustand vornehmen. Das Symbol • zeigt an, dass der DIP-Schalter in der ON-Position ist. Keine Angabe bedeutet, dass der DIP-Schalter in der OFF-Position ist.

Eingangssignal SW1 1 2 3 0...20 mA • 4...20 mA ● 0...10 V DC ● ■ 2...10 V DC ● 1...5 V DC



Ausgangssignal-Invertierung

● | ● | 0...5 V DC

Nicht erlaubt

Nicht erlaubt

SW1	6	
	•	aktiv
		inaktiv

inaktiv

(*) Der Filter stabilisiert die Anzeige, indem er das Signalrauschen verringert. Daher ist es besser den Filter immer zuzuschalten, ausser man benötigt minimale Einstellzeit

SW1	7	8			
			Werkseinstellung (inaktiv)		
	•		inaktiv		
		•	Quadratwurzel (SQRT)		
	•	•	Tank zylindrisch liegend		

nuoyi	Ausgangssignar			
SW2	1	2	3	
				020 mA
	•			420 mA
		•		200 mA (*)
	•	•		204 mA (*)
			•	010 V DC
	•		•	05 V DC
		•	•	15 V DC
	•	•	•	210 V DC

(*) Ausgang invertiert. Diese sind dann besonders nützlich, wenn die angewandte Linearisierung mit der Eingangsinversion nicht kompatibel ist.

Eingangs-Bereichsüberschreitung (*)

SW2	4	
	•	5%
		2,5%


Grenzwerte der Bereichsüberschreitung

Die programmierbaren Grenzwerte der Bereichsüberschreitung, die in der untenstehenden Tabelle aufgeführt sind, gelten für das Eingangssignal. Für das Ausgangssignal gelten die folgenden unverstellbaren Grenzwerte:

0...21mA, 0...5,25Vdc und 0...10,5Vdc

Bereichsüberschreitung ± 2,5%	Bereichsüberschreitung ± 5%
20,5 mA	21 mA
3,5 mA	3 mA
0 mA	0 mA
10,25 V DC	10,5 V DC
5,125 V DC	5,25 V DC
0,875 V DC	0,75 V DC
1,75 V DC	1,5 V DC
0 V DC	0 V DC
	20,5 mA 3,5 mA 0 mA 10,25 V DC 5,125 V DC 0,875 V DC 1,75 V DC

Elektrische Anschlüsse



Der Signalkonverter besitzt Zugfederklemmen für die elektrischen Anschlüsse

Bitte beachten Sie beim Anschliessen folgendes: 1. Entfernen Sie 0,8 cm der Isolierung

- 2. Führen Sie einen Schraubendreher in die guadratische Öffnung ein und drücken Sie ihn, bis sich die Zugfederklemme öffnet
- 3. Führen Sie das Kabel in die runde Öffnung ein
- 4. Ziehen Sie den Schraubendreher heraus und überprüfen Sie, ob das Kabel sicher in der Klemme befestiat ist.

Hilfsenergieversorgung

Zur Speisung der Signalkonverter der VS-Linie gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Direkte Speisung der Signalkonverter: P < 500 mW Jeder einzelne Signalkonverter wird über die Klemmen 7 (+) und 8 (-) mit Hilfsenergie versorat.

Output Supply 19.2...30 Vdc

2. Verwenden des CB-Power-Bus:

Beim CB-Power-Bus (Art.Nr. 162826) handelt es sich um einen Rückwandbus für die VS-Signalkonverterlinie, welcher direkt auf der Hutschiene montiert wird. Es genügt so, nur einen Signalkonverter mit Hilfsenergie zu verbinden. Die Hilfsenergie wird vom Signalkonverter auf den CB-Power-Bus übertragen. So können bis zu 16 Signalkonverter gespeist werden. Es darf maximal ein Strom von 400mA im Hilfsenergiekreis fliessen.

3. Verwenden des CB-Power-Bus und des Spannungsversorgungsmoduls VS70:

Der VS70 ist ein Spannungsversorgungsmodul für den CB-Power-Bus und ist in der Lage bis zu 75 Geräte der VS-Signalkonverterlinie über den Rückwandbus mit Hilfsenergie zu versorgen. Es darf maximal ein Strom von 1,6A im Hilfsener-

Sollen mehr als 75 Geräte gespiessen werden, so muss ein neuer CB-Power-Bus Strang installiert werden, welcher nicht mit dem ersten Strang verbunden ist.

Eingang

Eingang

Eingangssignal in DC-Strom (mA) oder DC-Spannung (V).

Spannungseingang

Klemme 3: Spannungsbereiche bis 10Vdc

Klemme 4: Masse


Stromeingang

Klemme 3: Stromeingang

Klemme 4: Masse

Speisung für 2-Draht-Messumformer


Die an den Klemmen 1+2 abgreifbare Spannung zur Speisung von 2-Draht-Messumformern ist unabhängig von der an dem Signalkonverter angelegten Hilfsenergie (Klemmen 7+8).



Ausgang


Spannung oder Strom

Wir empfehlen für die elektrischen Anschlüsse abgeschirmte Kabel.



Beispiele mit aktivem Eingang

Aktiver Eingang von einem 2-Draht-Verbindung 4-Draht Sensor versorgt über aktiver Stromeingang Speisung (AUX)



	LED Alizeige					
	LED	Bedeutung				
Schnelles blinken		Interner Fehler				
	Langsames blinken	Dip-Schalter Einstellungsfehler				
	Konstantes Leuchten	Begrenzung der Eingangs- oder Ausgangs-Bereichsüberschreitung				

Bei einem internen Fehler geht der Ausgangswert auf null. Hinweis:



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Tel. +41 56 618 21 11 Camille Bauer AG Fax +41 56 618 35 35 Aargauerstrasse 7 info@camillebauer.com CH-5610 Wohlen/Schweiz www.camillebauer.com

SINEAX VS52

Isolating amplifier with power supply function

162 991

CAMILLE BAUER

General characteristics

VS52 is an isolating amplifier with galvanic 4-way isolation to transfer/convert mA and V signals. In addition, it supplies power to a 2-wire transmitter.

Features/benefits:

- High accuracy
- Very narrow housing (6.2mm)
- Installation on a 35mm DIN rail
- Power can be supplied via back plane bus
- Connection via spring cage terminal
- Galvanic 4-way isolation
- Configuration via DIP switch

Technical data

ieciiiicai uata	
Power supply	19.2 30V DC
Dower consumption	Max. 23mA at 24V DC (output 20mA without power supply function)
Power consumption	Max. 45mA at 24V DC (output 20mA with power supply function)
Input power	< 500mW
Voltage input	010 V, 210 V, 05 V, 15 V, input impedance 110 k Ω
Current input (max. 24 V)	020mA, 420mA, input impedance 35Ω
Output voltage	05V DC, 15V DC, 010V DC and 210V DC
output voitage	Minimum load 2kΩ
Output current	020mA, 420mA, 200mA and 204mA
Output current	Maximum load 500Ω
Protection current output	Approx. 25mA
Power supply function (AUX)	1721V DC, max. 25mA / 18 V DC at 24V AUX
	50Hz; max, 41ms without filter and 88ms with filter
Response time (10-90%)	60Hz: max. 35ms without filter and 74ms with filter
Resolution	1 mV for voltage output, 2µA for current output

Test voltage	1.5kV (50Hz for 1 min.)
Ingress protection	IP20


Reference conditions	Ambient temperature	25°C	
	Power supply	24V	
	Reference value	Span	
Basic accuracy	±0.1%		
(at reference value)	±0.170		
Temperature influence	Less than 120 ppm/K		
Linearisation error in	0.05%		
cylindrical horizontal tank	0.05%		

Ambient conditions

Operating temperature	- 20+ 65°C
Storage temperature	- 40+ 85°C
Air humidity	1090% at 40°C (non-condensing)
Scope of application	Indoors up to 2000m above sea level
LED	Limit of input or output over-range, internal error
Connections	Spring cage terminals
Conductor cross section	0.22.5 mm2
Housing	PBT (black)
Dimensions, weight	6.2 x 93.1 x 102.5mm, 46g
	EN 61000-6-4/2002 (electromagnetic emission, industrial environ
	ment)
Standards	EN 61000-6-2/2005 (electromagnetic immunity, industrial environ
Standards	ment)
CE	EN 61010-1/2001 (safety)
	All circuits must be insulated against circuits with dangerous voltag
	by double insulation. The power transformer must correspond t
	the EN 60 742 standard: «Isolation transformers and safety trans
	formers»


Installation instructions

The signal converter is designed for rail assembly according to DIN 46277.





Rail assembly of the



- 1. Place the signal converter in the upper part of the rail.
- 2. Press the signal converter downwards.

Function

SW1 7 8

Output signal

SW2 1 2 3

Factory setting (inactive)

Inactive

Square root (SQRT)

0...20mA

● 4...20mA ● 20...0mA (*)

● 20...4mA (*)

● 0...5V DC

● ● 2...10V DC

tible with the input inversion.

Nominal value

20mA

4mA

0mA

10V DC

5V DC

1V DC

2V DC

OV DC

Electric connections

Power supply

There are 3 options to supply power to the

1. Direct supply to the signal converters.

with power via the 7 (+) and 8(-) terminals.

the power circuit amounts to 400mA.

Each individual signal converter is supplied

line which is assembled directly on the top-hat rail.

maximum current in the power circuit amounts to 1.6A.

be installed which is not connected to the first string.

signal converters of the VS line:

2. Using the CB-Power-Bus:

Input over-range (*) SW2 4 5% 2.5% Over-range limit values

input signal.

1...5V DC

● 0...10V DC

0...21mA, 0...5.25V DC and 0...10.5V DC

(*) Output inverted. These are particularly useful if the applied linearisation is not compa-

The programmable over-range limit values listed in the table below refer to the

The following limit values, which cannot be changed, are applicable to the output

Over-range ± 2,5%

20.5mA

3.5mA

0mA

10.25V DC

5.125V DC

0.875V DC

1.75V DC

OV DC

electric connections.

1. Strip 0.8cm of the insulation.

The CB-Power-Bus (Art.No. 162826) is a rear plate bus for the VS signal converter

In this case only one signal converter has to be connected to the power supply. The power is transferred by the signal converter to the CB-Power-Bus. Up to 16 signal converters can be supplied in this way. The maximum current in


VS70 is a power supply module for the CB-Power-Bus and can supply power to a maximum of 75 devices of the VS signal converter line via the back plane bus. The

If more than 75 devices are supposed to be supplied, a new CB-Power-Bus string must

3. Using the CB-Power-Bus and the VS70 power supply module VS70:

connections:

● Tank cylindrical horizontal



- 1. Use a screw driver to apply leverage (as shown in the image)
- 2. Turn the signal converter upwards.

To achieve improved ventilation, we recommend installing the signal converter in a vertical position. Avoid the installation of the signal converter above heat-generating devices. We recommend the installation in the lower part of the control cabinet.

Using the CB-Power-Bus







- 1. Combine the CB-Power-Bus connections to obtain the required number of
- 2. Place the CB-Power-Bus in the rail by inserting it in the top part and pressing it downwards

IMPORTANT: Ensure the position as shown in the image. Otherwise the signal converters are mounted upside down.



- Never connect the power supply directly to the CB-Power-Bus! - Never tap the power supply directly via the terminal of the CB-Power-

DIP switch setting

Factory setting

The signal converter is delivered with all DIP switches in the OFF position. The settings correspond to the following values


cottings correspond to the following values.				
Input signal	020mA			
Mains ripple filter	50Hz			
Input filter	Active			
Output signal inversion	Inactive			
Linearisation	Inactive			
Output signal	020mA			
Over-range	±5%			

The settings stated above are only valid if all DIP switches are in the OFF position If a DIP switch is changed, all other parameters must be set separately in accordance with the subsequent tables.

ATTENTION PLEASE: For all of the subsequent tables:

Set DIP switch only when it is not energised.

The • symbol that the DIP switch is in the ON position. No indication means that the DIP switch is in the OFF position.



Mains ripple filter for 50 or 60 Hz			
SW1	4		
	•	60Hz	
		50Hz	
Input	filt	ter (*)	
SW1	5	, ,	_
		Active	

Output cianal inversion

Output signal inversion							
SW1	6						
	•	Active					
		Inactive					

Inactive

(*) The filter stabilises the reading by decreasing the signal noise. Therefore, it is better to activate the filter always unless a very low response time is required.

Input

Input signal in DC current (mA) or DC voltage (V).

Voltage input

Terminal 3: Voltage ranges up to 10V DC

Terminal 4: Earth


Current input

Terminal 3: Current input

Terminal 4: Farth

Supply for 2-wire transmitter

The voltage to supply 2-wire transmitters which can be picked off Terminals 1+2 is independent of the power applied to the signal converter (Terminals 7+8).



Output

Over-range ± 5%

21mA

3mA

0mA

10.5V DC

5.25V DC

0.75V DC

1.5V DC

OV DC

The signal converter features spring cage terminals for

Please observe the following when realising the

2. Enter the screw driver into the square opening and

4. Pull the screwdriver out and check whether the

19,2...30 Vdc

P < 500 mW

Outpu


press until the spring cage terminal opens.

3. Enter the cable into the round opening.


cable is firmly fastened in the terminal.

Voltage or current

The use of shielded cables is recommended for the electrical connections.



Examples with an active input



LED

LED	Meaning
Rapid flashing	Internal error
Slow flashing	DIP switch setting error
Steady light	Limit of input or output over-range

Please note: In case of an internal error, the output value is zero



The instruments must be disposed of in a proper

Camille Bauer AG Aargauerstrasse 7 CH-5610 Wohlen/Switzerland Phone +41 56 618 21 11 Fax +41 56 618 35 35 info@camillebauer.com www.camillebauer.com

SINFAX VS52 FNGLISH 1/4 SINFAX VS52 FNGLISH 2/4 SINFAX VS52 FNGLISH 3/4 SINFAX VS52 FNGLISH 4/4